



PC 側でチャージャーを認識していない場合の対策方法(Windows10 版)


1. タスクバーの赤枠のアイコンの上で右クリック



2. 表示された中からデバイスマネージャーをクリックします。




3. 表示されたウィンドウの中にある「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をクリックします。




4. 表示された中から「USB Serial Converter」をダブルクリックします。

※Charpy と USB で接続していない、または Charpy の電源が入っていない場合は表示されません。



5. 表示されたウィンドウの詳細設定タブをクリックし、「VCP をロードする」のチェックが入っていない場合、クリックしてチェックを付け、OK を押します。



6. 一度 Charpy と接続している USB ケーブルを抜き差しし、赤枠内の「USB Serial Port(COM X)」が表示されれば成功です。

※(X)はお使いのパソコンによって番号が異なります。

